

Mini Niveau DIGITAL

Spécificités :

Mesures	: 4x90°
Résolution	: 0.01°
Pile	: CR2032 x3
Température de travail	: 0°C à 40°C
Humidité Relative	: 40 à 80%
Dimensions	: 5x5x2.5 cm

Boutons :

ON/OFF : Marche/Arrêt

0% : Degrés (xx.xx°), pourcentage de pente (yy.yy%), conversion
pressez cette touche pour convertir de degrés en pourcent et de
pourcent en degrés.

Calibrate : Mesure absolue et relative, Mise à zéro de la lecture courante.
Pour le calibrage, posez le niveau digital sur un support
parfaitement de niveau et pressez cette touche.

Hold : lors de mesure, presser cette touche pour figer l'affichage,
pressez encore pour le libérer.

Fonctions :

1. Mesure angle absolu

Pressez ON/OFF pour mettre l'appareil en service puis positionnez le sur la surface à mesurer. L'écran indique la valeur lue et les flèches de chaque cotés de l'écran indique la direction vers la quelle le niveau doit pencher afin d'atteindre le niveau « 0 ». Lorsque que celui atteint ce point, les flèches disparaissent.

2. Mesure relative.

Après avoir positionné l'appareil sur la surface à mesurer, presser 0%, l'écran est alors à zéro, positionnez le sur une autre surface, la valeur affichée est la différence de niveau entre ces deux positions.

3. L'affichage s'inverse à 180° pour une meilleure lecture.

Maintenance :

Ne pas nettoyer l'unité avec des solvants, la maintenir loin de l'humidité et d'agents corrosifs et des poussières

Ne pas choquer l'appareil ou le faire tomber.

Si l'unité n'est pas utilisée pendant 3 minutes, elle s'éteint seule.

Remplacez les batteries avec 3 CR2032 le cas échéant.