


DUROMETRE DIGITAL

La dureté du plastique ou du caoutchouc en font sa spécificité et sa performance. Ce duromètre est un instrument performant qui permet de mesurer la dureté du plastique et du caoutchouc.

Description :



Utilisation :

La surface a mesurer doit être supérieure à 18 mm et l'épaisseur de 6 mm. Si l'épaisseur est inférieure à 6 mm, mettre un deuxième échantillon sous le premier mais ne pas dépasser 3 échantillons.

Placez l'instrument sur l'échantillon.

Appuyez doucement pour faire pénétrer la sonde.

Lire la mesure

Répétez 3 fois l'opération à des endroits différents de l'échantillon et faire la moyenne.

Vérifiez que l'appareil est placé bien perpendiculairement à l'échantillon pendant la mesure.

Nettoyez bien l'appareil après utilisation.

Changement de la pile :

Retirez le couvercle du compartiment pile.

Placez la nouvelle pile puis refermer.